



Distriktet i Stockholm
Åsa Larsson, 08-475 01 08

SITA Sverige AB
Transportgatan 9
262 71 ÄNGELHOLM

Resultatet av inspektionen den 20 september 2011

Arbetsgivare: SITA Sverige AB	Organisationsnummer: 556108-8393
Arbetsställe: Driftområde Lidingö	Besöksadress: Båtsmansvägen 3, Lidingö
Närvarande vid inspektionen: Per-Olov Karlsson, driftledare; Gunilla Tenger, Håkan Lambert-Olsson och Anette Ericson, brf Torshammaren 1-4; Åsa Larsson, inspektör Arbetsmiljöverket	
Inspektionens huvudsakliga inriktning: Transportvägar och belastningsergonomi vid hämtning av hushållssopor från fastigheterna på Torsvikssvängen 10-16 på Lidingö.	

Brister i förhållande till gällande arbetsmiljoregler

Brf har 4 höghus med uppsamling av hushållssopor i säckar i säckkarusell. 4 säckar hämtas från varje hus 2 ggr/vecka. Säckarna måste lyftas/dras från säckkarusell till säckkärra. Hanteringen är tung och risk för stick- och skärskador finns. Två smala dörrar finns i transportvägen ut till det fria. Smal dörrbredd innebär risk för klämskador på händerna och precisionsmanövrering genom dörrhålen ökar den fysiska belastningen. Den yttre dörren är högt placerad i förhållande till golvet. Höjdskillnaden jämnas ut med en ramp men lutningen är för brant. Transportvägen från soprum ut till gatan är enligt uppgift ca 40 meter vi varje hus. Vid två av husen är det en höjdskillnad på ca 1 meter uppför från den yttre dörren till gatunivå. Lutningen uppskattas till ca 1:7, vilket är brant och innebär att skjut-/dragarbetet blir tungt och att halk- och fallrisk finns. Eventuellt kan dock lutningarna göras flackare.

Arbetsmiljöverket inspekterade på platsen med anledning av att brf överväger en lösning med 1-2 st 660-liters kärl placerade i befintliga soprum. Vår bedömning är att transportvägarna är alltför långa och branta för att en sådan lösning ska vara lämplig. Den stora mängden dragarbete på platsen gör att den kontinuerliga dragkraften för att hantera ett fullt kärl inte bör överstiga 100 N.



Lutningarna i transportvägarna gör att kraften kommer att överstiga detta. På vintern kommer hämtningen att bli tyngre p g a grus och snö.

Som jämförelse kan nämnas att det krävs 160 N dragkraft för att hålla ett kärl som väger 200 kg (motsvarar 3 komprimerade sopsäckar + kärlets vikt) i en lutning på 1:12 och utan hänsyn taget till rullmotstånd.

Utrymme finns för att ordna uppsamling av hushållssopor i anslutning till gatan.

Se 2-3 §§ Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter (AFS 1998:1) om belastningsergonomi och 46, 51, 56 och 115 §§ AFS 2009:2 om arbetsplatsens utformning.

Ni ska före den 31 oktober 2011 informera Arbetsmiljöverket vad ni har gjort med anledning av de brister vi redovisar här. I svaret bör också framgå hur ni fört ut innehållet i detta inspektionsprotokoll till berörda medarbetare och hur skyddsombud och övriga arbetstagare har varit delaktiga vid genomförandet av åtgärderna. Svaret bör undertecknas så att det framgår att den som är skyddsombud har tagit del av det.

Information: Se nästa sida av detta inspektionsprotokoll.



Information

Detta inspektionsprotokoll är en uppmaning till er att vidta åtgärder för att undanröja de brister och risker som kom fram vid inspektionen. De brister/risker som noterats på omstående sida innebär att ni har avvikelser från den skyddsnivå som gällande arbetsmiljöföreskrifter anger. Om ni inte vidtar åtgärder kan Arbetsmiljöverket besluta om ett föreläggande eller förbud enligt 7 kap. 7 § arbetsmiljölagen.

Som arbetsgivare ska ni, enligt 3 kap. 2 § första stycket arbetsmiljölagen, vidta alla åtgärder som behövs för att förebygga att arbetstagaren utsätts för ohälsa eller olycksfall. Trots att vi nu ger er viss tid att informera oss hur ni har åtgärdat bristerna har ni ändå kvar det fulla ansvaret för arbetstagarnas arbetsmiljö. Ert arbetsmiljöansvar gäller oavsett om Arbetsmiljöverket har ställt krav mot er eller inte.

Arbetsmiljöverkets föreskrifter utvecklar och preciserar arbetsmiljölagen inom arbetsmiljöområdet. Föreskrifterna om *Systematiskt arbetsmiljöarbete* (AFS 2001:1 med ändring genom AFS 2003:4 och AFS 2008:15) beskriver hur det går till att skapa en säker arbetsmiljö. Om ni saknar kunskap eller kompetens för det systematiska arbetsmiljöarbetet i den egna verksamheten ska ni anlita företagshälsovård eller motsvarande hjälp utifrån.

Enligt 7 kap. 3 § arbetsmiljölagen har Arbetsmiljöverket rätt att erhålla de upplysningar som behövs för tillsyn enligt arbetsmiljölagen.

Besök Arbetsmiljöverkets webbplats, www.av.se, när ni vill veta mer om oss och om lagar och föreskrifter om arbetsmiljö. Där kan ni också hämta arbetsmiljölagen och våra föreskrifter i PDF-format. Har ni frågor att ställa går det bra att kontakta oss.

Åsa Larsson
Arbetsmiljöinspektör

Kopia till:

Per-Olov Karlsson, driftledare Lidingö: per-olov.karlsson@sita.se

Knut Otter, huvudskyddsombud: knut.otter@telia.com

Anette Ericson, Brf Torshammaren 1-4: anette.ericson@seb.se